SJ-50

該当規格：GB/T8110　ER50-6
JIS Z3312　YGW-12
AWS A5.18　ER70S-6

船級認定：NK, ABS, LR, GL,

使用用途

自動車、車両、電機、産業機械、パイプ、あらゆる構造物等。

特性

低電流域でアークがソフトで、スパッタの発生も少なく、溶接作業性が良好です。また、母材とのなじみが良く良好なビード外観が得られます。
熔接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示します。

ワイヤの化学成分一例　(%)

C	Si	Mn	P	S	Cu
0.07	0.85	1.44	0.012	0.008	0.04

溶着金属の機械的性質の一例：（シールドガス：CO_2）

降伏強さ N/mm²	引張強さ N/mm²	伸び %	吸収エネルギー（-20℃） J
480	570	32	85

溶接条件：（ＤＣ+）

ワイヤ径（mm）		0.8	0.9	1.0	1.2
電流範囲（A）	下向	50~150	50~200	70~250	80~350
	上向	50~100	50~100	50~120	80~150
	立向上進	50~120	50~140	50~160	80~180

製品包装仕様

寸法（mm）	重量（ｋｇ）
0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	10, 15
0.9, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6	15, 20

製造元

亨昌鍍飾熔材有限公司
中国：江蘇張家港市港口鎮
TEL: 86-512-58481196 FAX: 86-512-58481485

代理店

SJ-58

該当規格：GB/T8110　ER50-G
JIS Z3312　YGW-11
AWS A5.18　ER70S-G

船級認定：NK

使用用途

車両、冷暖房用装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船、各種構造物等。

特性

高電流域でアークがソフトで安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。また、溶込みと良好なビード形状が得られます。
突合せ及び水平すみ肉溶接に最適です。

ワイヤの化学成分一例　(%)

C	Si	Mn	P	S	Ti+Zr	Cu
0.08	0.87	1.56	0.016	0.012	0.17	0.02

溶着金属の機械的性質の一例　（シールドガ：CO_2）

降伏点 N/mm²	引張強さ N/mm²	伸び %	吸収エネルギー（J）		溶接後熱処理
			-29℃	-40℃	
580	645	29	68	54	溶接のまま
480	570	36	98	74	625℃ x 1 hr

製造寸法及び溶接条件（ＤＣ：ワイヤ ⊕）

ワイヤ径（mm）		1.2	1.4	1.6
電流範囲（A）	下向	250~350	270~470	300~550
	横向	250~350	270~450	300~550
	水平隅肉	230~320	250~400	270~450

製品包装仕様

寸法（mm）	重量（ｋｇ）
1.2　1.4　1.6	15，20

製造元

亨昌鍍飾熔材有限公司
中国：江蘇張家港市港口鎮
TEL: 86-512-58481196 FAX: 86-512-58481485

代理店

張家港市亨昌・材有限公司

ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD

Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196　　FAX:+86(512)58481485

MSDS No : SJ-001 (Rev. 2)
最新更新日 : 2008年9月1日

～～ 製品安全データシート ～～

適用 : 労働安全衛生法、PRTR法。

1)製品及び会社情報

製品名称 :溶接材料 (軟鋼及び 490N/mm^{2}級高張力鋼用ガスシールドアーク溶接用ソリッドワイヤ)

SJ-50(YGW-12)
SJ-58(YGW-11)
SJ-60(YGW-21)

会 社 名:張家港市亨昌鍍飾・材廠
住　　所:江蘇省張家港市港口鎮
担当部門:品質管理部 汪 春沿
電話番号:+86(512)58481196
FAX番号:+86(512)58481485
緊急連絡先及び電話番号:同上

2)組成、成分情報

単一 ・ 混合物の区分:混合物
危険有害性成分

*) "労働安全衛生法 第57条の2" の通知対象物質

成分	濃度(%)	CAS NO.
マンガン及びその無機化合物	<=10	—

張家港市亨昌・材有限公司
ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD
Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196 FAX:+86(512)58481485

*) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)"の第一種指定化合物及び含有率(%)

政令番号	311
CAS NO.	—
銘　　柄	物質名
	マンガン及びその化合物
SJ-50	1.5
SJ-58	1.5
SJ-60	2.0

** マンガン及びその化合物 : マンガンとしての含有率

3)危険有害性の要約

アーク溶接では、ヒューム、ガス、有害光線 (強い可視光線、赤外線及び紫外線)、スパッタ、スラグなどが発生する。溶接作業及びこれらによる人体への障害としては、次のようなものがある。ヒューム及びガスについては、『11.有害性情報』を参照。

電　　撃 :感電により死に至ることがある。

ヒューム :ヒュームを多量に吸入したときは金属熱と呼ばれる症状が生じることがある。また長時間吸入した場合、じん肺になることがある。

ガ　　ス :ガスによる中毒を引き起こすことがある。また、通風の不十分な場所での溶接作業では、酸素欠乏の危険性がある。

有害光線 :遮光度の低いフィルタを用いた遮光保護具を使用して溶接を行うと、紫外線による急性障害として電気性眼炎を起こすことがある。また赤外線では白内障、網膜の熱損傷などの障害を起こすことがある。

スパッタ、スラグ、熱など:
飛散するスパッタやスラグによって、眼を傷めることがある。スパッタ、スラグ、溶融金属、アークなどにより、やけどや火災を引き起こすことがある。溶接直後の熱い溶接物に触れると、やけどすることがある。

ワイヤ取扱い時の障害としては、次のようなものがある。
- ワイヤ先端が眼や顔などに触れると、傷を生じる恐れがある。
- ワイヤの転倒、落下、荷崩れなどによってはけがをする恐れがある。

張家港市亨昌・材有限公司
ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD
Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196 FAX:+86(512)58481485

4)応急処置

各種障害に対する応急処置を以下に示すが、必要な応急処置後、必要に応じて速やかに医師の診断を受ける。人工呼吸、心臓マッサージなどの応急処置の教育は、日本赤十字社、消防署などに依頼することを推奨する。

ヒューム・ガスによる障害:
- 呼吸困難を起こした場合は、呼吸補助をする。

眼の障害:
- 異物が飛び込んだ場合は、絶対にこすらず、水で洗い流す。
- 痛みを感じる場合は、冷やす。

やけど:
- 急いで患部を冷やす。
- 衣服が燃えた場合は剥がさずに、そのまま衣服の上から冷水を注いで冷やす。

感電:
- まず電源を切り、被災者を電気回路から引き離す。
- 被災者の意識がないか、反応が鈍い場合は、まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で、呼吸がない場合は人工呼吸を行う。さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。

酸欠:
- タンク内、ピット底における酸欠災害では、被災者を新鮮な空気のある場所に移動する。
- 被災者の意識がないか、反応が鈍い場合は、まず気道の確保を行う。気道を確保した状態で、呼吸がない場合は人工呼吸を行う。さらに脈拍がない場合は心臓マッサージも行う。

熱中症:
- 被災者を速やかに涼しい場所に移動する。水分を欲しがれば、与える。

5)火災時の措置

適切な消火剤:火災の状況に適した消火剤を使用する。

6)漏出時の措置

一般的な環境下では、固体であり、漏出しない。

張家港市亨昌・材有限公司
ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD
Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196 FAX:+86(512)58481485

7) 取扱い及び保管上の注意

感電の防止対策:

- 溶接中のワイヤは、通電状態になっているので触れない。
- 絶縁性の手袋を使用する。破れていたり濡れている手袋は使用しない。
- 溶接作業場ないでは、絶縁性の安全靴を着用する。
- 溶接ワイヤの先端、溶接用のケーブルの心線、溶接機の端子などに触れない。
- 導電体に触れやすい場所では、濡れた作業着を着用しない。
- 溶接機使用の前には、溶接機の取扱説明書をよく読んで、注意事項を守る。
- 適切な容量のケーブルを使用し、保守点検を行って、損傷したケーブルなどは、修理又は交換する。

火災・爆発の防止対策:

- 飛散するスパッタが可燃物、引火性液体などにあたらないように、それらを取り除く。取り除けない場合には、不燃性カバーなどで可燃物を覆う。
- 内部に可燃物、引火性液体などの入った容器又はパイプ、並びに密閉された容器又はパイプは、溶接を行わない。
- 溶接中及び溶接直後の熱い溶接物には、可燃物、引火性液体などを近づけない。
- 天井、床、壁などの溶接では、隠れた側にある可燃物、引火性液体などを取り除く。
- ケーブルの溶接部は、確実に締め付けるとともに絶縁する。また、母材側ケーブルは、できるだけ溶接を行う箇所の近くに接続する。
- 溶接作業場の近くに、消火器を設置する。
- ペールパックは、溶接スパッタなどによって、燃える可能性があるので、必要に応じて上面に難燃性キャップをするか、防火シートを使用するなどの予防措置をとる。

ワイヤ取扱い時の障害の防止対策:

- ワイヤの運搬及び取扱いに際して、安全靴を着用し、落下及び腰痛に注意する。
- ワイヤ止端部をはずす際、ワイヤ先端部から手を離さない。
- ワイヤの送給状態を見るときなど、溶接トーチの先端を顔に向けない。

- 溶接用トーチ先端以外のワイヤが、溶接中に母材、ワイヤフィーダなど非絶縁部に接触しないようにする。

保管上の注意:

- ワイヤは、多湿な場所は避けて、室内に保管する。その際、地面に直接置

いたり、壁に直接接触しないようにする。
- ワイヤは、化学反応を起こす恐れのある酸などの化学物質から隔離し、保管する。

8) 暴露防止及び保護措置

昭和54年4月に公布された「粉じん傷害防止規則」によって、アーク溶接作業は「粉じん作業」として同規則に基づく管理が必要である。

設備対策:
- 屋内の溶接では、全体換気措置又はこれと同等以上の措置(局所排気措置、プッシュプル型換気装置など)を設置する。
- なお、粉じん傷害防止規則第11条(局所排気措置の要件)では、フード型式ごとに制御風速が規定されているが、溶接作業においてこれだけの吸引風速を得ようとすると、アーク近傍では強い風速を受けて溶接欠陥を発生することがあるので注意が必要である。溶接欠陥を発生しない吸引風速の装置であっても、ヒュームの吸引には有効である。

呼吸器の保護対策:
- ヒュームやガスを直接吸入しないように、呼吸用保護具を着用する。その際、発生源から頭部をさけ、風向きを考えて身体を配置することが望ましい。
- 呼吸用保護具を着用する際には、顔面と面体を密着させる。
- 通風の不十分な場所での溶接や、めっき鋼板、塗装鋼板など溶接では、換気を十分に行う。

眼の保護対策:
- 溶接作業や溶接の監視を行う際は、遮光保護具を使用する。フィルタレンズ及びフィルタプレートは、溶接作業にあった遮光度番号のものを、JIST8141(遮光保護具)の使用基準を参考に選定する。
- 必要に応じて、溶接作業場所の周囲に溶接用遮光カーテンなどを設置して、アーク光が他の人々の眼に入らないようにする。

皮膚、手及び足の保護対策:
- 溶接作業中は、JIST8142(溶接用保護面)に規定された溶接用保護面を使用する。

- 安全帽、保護めがね、長袖の服、溶接用皮製保護手袋、前掛け、安全靴、脚カバーなどの保護具を使用する。溶接用皮製保護手袋及び安全靴は、それぞれ JIST8113(溶接用皮製保護手袋)及び JIST8101(安全靴)に規定されたものを使用する。

張家港市亨昌・材有限公司
ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD
Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196 FAX:+86(512)58481485

- 溶接物が十分に冷却するまで、直接触れないようにする。

耳の保護対策:

- エンジン駆動式溶接機を使用した溶接やパルスアーク溶接など、高レベルの騒音を発生する溶接作業を行う際は、JIS8161(防音保護具)に規定された耳栓や耳覆い(イヤマフ)のような防音保護具を使用する。

許容濃度:

- 溶接において発生すると考えられる物質に関して、日本産業衛生学会及びACGIH(American Conference of Govemmental Industrial Hyglenist:米国産業衛生専門官会議)が勧告している許容濃度を付表に示す。

9)物理的及び化学的性質

物理的状態 :固体
形　　状 :ワイヤ
色　　:銅色、金属原色
臭　　い :無臭

10)安全性及び反応性

当該製品の安全性 :製品のままでは爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性、急性毒性、腐食、刺激性及び特定有害性はない。
危険な反応 :特定条件下で生じる酸のような化学物質と接触すると、有害なガス発生の原因となる可能性がある。

11)有害性情報

ヒューム及びガスについて

- ヒュームは溶接材料、母材などを構成する物質の高温蒸気が、大気中に放出され、蒸気全体が急速に冷却固化することによって形成される固体の粒子である。このため、ヒュームの化学組成は溶接材料及び母材の含有成分から成るものであるが、各成分の含有量は溶接材料及び母材とは大幅に異なる。ヒュームの中には、鉄、マンガン、けい素、チタンなどが含まれ、複合酸化物として存在する。

- ガスはシールドガスそのもの、シールドガスや溶接材料がアークからの熱、紫外線によって分解して生成するガス(一酸化炭素、オゾン、窒素酸化物など)、表面処理された母材を溶接した場合に、有機物が分解して生成するガスなどである。

- ヒュームとガスの発生量及び成分は、溶接材料の種類、溶接方法、溶接条件、母材の種類(表面処理を含む)などによって異なる。また、溶接作業環境での濃度は、溶接箇所の数、作業場の大きさ、換気条件などの影響も受ける。

急性毒性:
- ヒューム及びガスによる急性傷害としては、涙目、鼻や喉の痛み、頭痛、めまい、呼吸困難、頻繁な咳、胸痛などがある。
- 通風の不十分な場所でガスシールドアーク溶接を行う場合には、一酸化炭素中毒や酸素欠乏症になり、死に至ることがある。

感作成:
- マンガンなどを含むヒュームを吸入した場合、喘息などを引き起こすことがある。

慢性毒性:
- ヒュームによる慢性傷害としては、じん肺がある。

発ガン性:
- 現在のところ発ガン性に関する有用な情報なし。

12)環境情報

現在のところ環境影響に関する有用な情報なし。

13)廃棄上の注意

- 製品、スラグ、残材、容器又は包装などは、産業廃棄物に関する法律、都道府県及び市町村の関連条例などを満足し、環境に配慮した適正な方法で処分する。
- 溶接材料使用後に発生するスラグ、残材などは、法令で定められてた産業廃棄物の『鉱さい』又は『金属くず』に分類される。

14)輸送上の注意

- 製品の運搬時には、転倒や荷崩れしないように積載する。
- 雨天などの際には、防水措置をとる。

15)適用法令

労働安全衛生法 :制定 昭和47年 6月 8日 法律第 57号

張家港市亨昌・材有限公司
ZHANGJIAGANG HENGCHANG
WELDING MATERIALS CO.,LTD
Gangkou Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215612, CHINA
TEL:+86(512)58481196 FAX:+86(512)58481485

最新改正 平成11年12月 8日 法律第151号

粉じん傷害防止規則 :制定 昭和54年 4月25日 労働省令第18号
最新改正 平成12年 1月31日 労働省令第 2号

じ ん 肺 法 :制定 昭和35年 3月31日 法律第30号
最新改正 平成11年 7月16日 法律第87号

16)その他の情報

参考文献

- 日本産業衛生学会 :許容濃度等の勧告(2000)
- American Conference of Govemmental Industrial Hyglenist:2000TLVs (Threshoki Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents)and BEIs (Biological Exposure Indices)
- 日本溶接協会規格 WES9009:1998 アーク溶接の安全衛生管理
- American National Standard ANSI Z 49.1:1999 "Safety in Welding,Cutting andAllied Processes"
- 化学物質の危険・有害便覧 中央労働災害防止協会(1999)

備 考

本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。
本データシートは、JISZ7250:2000「化学物質等安全データシート」(MSDS)－第一部:内容及び項目の順序に準じて作成されており、用語の定義はこのJIS に従っています。また、内容の記述は、「製品安全データシートの作成指針」(財団法人日本科学工業協会、平成 4 年 8 月発行、平成 5 年 4 月一部改訂・補足)を参考にしました。
本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業者に提供するものです。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処理を講ずることが必要です。
従って、本データシートは、製品の安全を保証するものではなく、本データシートには記載されていないが、当社が知見を有さない危険性があります。